


Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
12.04.2022	№ 18220061000200714434	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Малоपुरгинского и Кия-
совского районов, 427820, УР, Малоपुरгинский район, с. Малая Пурга, ул. Советская,
93, тел. 4-30-40, факс 4-30-40 (код-34138),
E-mail: malgpn@mchs-18.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 18-7-2022/0004пп**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕД-
НЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ИМЕНИ Г. ВЕРЕЩАГИНА С. БУРАНОВО
МАЛОПУРГИНСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Малоपुरгинского и Киясовского районов управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
главного государственного инспектора Малоपुरгинского и Киясовского районов по пожар-
ному надзору Кузьмина Георгия Александровича № 18-7-2022/0004рс от «12» апреля 2022
ГОДА (должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ Г. ВЕРЕЩАГИНА С. БУРАНОВО МАЛОПУРГИНСКОГО

РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование	Сведения, являющиеся доказательствами нарушения обязательного требования	Отметка о выполнении
МОУ СОШ им. Верецагина с. Бураново				
1.	Руководитель организации не обеспечил проведение проверки состояния огнезащитного покрытия чердачного помещения с составлением акта (протокола) проведения проверки.	п.13 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	
2.	Руководитель организации не обеспечил содержание наружной лестницы со второго этажа здания в исправном состоянии.	п. 17 (а) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
3.	Руководитель организации не обеспечил содержание ограждений на крыше здания в исправном состоянии.	п. 17 (а) Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
4.	Отсутствует документация подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	п. 25 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
5.	Руководитель организации не обеспечил проверку огнезадерживающих устройств в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем, автоматических устройств отключения общеобмен-	п.42 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	

	ной вентиляции и кондиционирования при пожаре.			
6.	Руководитель организации не обеспечил сохранность пожарного объема воды в пожарном резервуаре.	п.48 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п. 9.5. СП 8.13130.2020 от 30.03.2020г. «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное обеспечение».	01.05.2023г.	
7.	Помещение кабинета охраны труда не в полной мере обеспечено извещателями автоматической пожарной сигнализации.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, ст.6; п.4 НПБ 110-03; СП 484.1311500.2020 п. 6.2.	01.05.2023г.	
8.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения и определение класса зоны электропитовой с обозначением на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	
МДОУ с. Яган-Докья				
9.	Руководитель организации не обеспечил на объекте защите фотолюминесцентные знаки и обозначение огнетушителей в полной мере	СП 9.13130.2009 п.4.2.3, ГОСТ Р 12.2.143-2009 п. 4.2	01.05.2023г.	
МДОУ д. Пуро-Можга				
10.	На объекте защиты журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не ведется.	п. 54 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	01.05.2023г.	
11.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения и определение класса зоны электропитовой с обозначением на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	
12.	Ковры на путях эвакуации не закреплены к полу.	п. 31 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утвержде-	01.05.2023г.	

		нии Правил противопожарного режима в РФ»		
13.	Руководителем организации огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения объекта защиты не проведена.	п. 5.4.5 СП 2.13130.2020 от 12.09.2020г. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.05.2023г.	
14.	В помещении кладовой объекта защиты извещатели автоматической пожарной сигнализации соответствующего требуемому типу отсутствуют.	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ ст.4, ст.6; п.4 НПБ 110-03; СП 484.1311500.2020 п. 6.2.	01.05.2023г.	
15.	Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещения и определение класса зоны электропитания с обозначением на входных дверях помещения с наружной стороны.	п.12 ПП РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

 (подпись)

Инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы Малоपुरгинского и Киясовского рай-
онов управления надзорной деятельности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС России по Удмуртской
Республике – государственный инспектор Малоपुरгинского и Кия-
совского районов по пожарному надзору

Шаклеин Алексей Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

